調査票

一般	調査者名	留萌振興局森林室 森林整備課森林整備係				
情報	調査地	小平町字鬼鹿港町(道有林留萌管理区 79 林班)				
		温寧川				
		○採水地点1・・・国道近傍で周辺は居住地が介在。				
	土地利用の	○採水地点2…道道近傍で周辺は農地が介在。				
	種類別面積	○採水地点3・・・周辺は森林主体だが、河川沿岸の平坦地は				
	=流域面積	農地。				
流		○採水地点4・・・周辺は森林主体だが、河川沿岸の平坦地は				
	(図上で)	農地。				
域						
		採水地点1・・・砂岩・泥岩及び礫岩				
情		採水地点 2・・・砂岩・泥岩及び礫岩				
	地 質	採水地点3・・・砂岩・泥岩及び礫岩				
報		採水地点4・・・砂岩・泥岩及び礫岩				
	(図上で)					
	年 月 日	令和7年5月22日				
	n+ +u	15 12	15 04	14 57	1.4 42	
極	時刻	15:13	15:04	14:57	14:42	
採	河口からの	地点1	 地点 2	地点3	地点4	
水	円 H / H / D / D 距離 (* ドドド)	地点 1 約0.2 k m	地点 2 約 4 k m	地点 5 約6km	地点 4 約 7 k n	
八	川幅(メ゙゙)	48				11
情	/ リ	70	4.8	6.5	6.2	
IFI		73.37	3.15	1.49	1.21	
報	(NTU)	15.51	5.15	1.7/	1.21	
	水位 (デ)	0.17	0.23	0.13	0.36	
	(1/6/)					
	1時間当り	3.0	3.0	3.0	3.0	
	雨量(シッメー)	(5/20)	(5/20)	(5/20)	(5/20)	
備考	直近3日間の合計雨量3.0 (きゅうし)					